

آزمایشگاه‌های معتمد استان سیستان و بلوچستان

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
<p><b><u>بخش شیمی:</u></b> دما، نیترات، نیتريت، کلرید، کدورت، شوری، فسفات، قلیائیت کل (کربنات‌ها و بی‌کربنات‌ها)، سدیم، پتاسیم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سولفات، دترجنت، آمونیاک، فلوراید، سولفید، سولفیت، رنگ، سیانید، فنل BOD<sub>5</sub> , COD , pH , EC , TDS , TSS , DO</p> <p><b><u>بخش فلزات سنگین:</u></b> Mn , Cr , Co , Fe , Cu , Cd , V , Ni , Sb , Be (در نمونه های محلول و جامد)</p> <p><b><u>بخش فیزیکوشیمی خاک:</u></b> درصد رطوبت، درصد اشباع، بافت خاک، کلراید، سولفات، کلسیم، پتاسیم، سدیم، مواد آلی، افت حرارتی pH , EC , TNV</p> <p><b><u>بخش هیدروکربن های نفتی و سموم:</u></b> Aldrin , p'-DDT , Endrin , Dieldrin</p> <p><b><u>بخش هوا و صدای محیط:</u></b> PM<sub>10</sub> , PM<sub>2.5</sub> , Leq<sub>20min</sub> , L<sub>max</sub> , L<sub>min</sub></p> <p><b><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u></b> O<sub>2</sub> , CO , CO<sub>2</sub> , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>2</sub>) , SO<sub>2</sub> , H<sub>2</sub>S ذرات خروجی دودکش</p> <p><b><u>بخش بیولوژی:</u></b> بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری دستگاههای بی خطر ساز: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استتاروتروفیلوس)، شاخص شیمیایی (کلاس ۵ یا ۶، بویدیک)</p>	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۰۵۴-۳۳۴۳۱۷۲۹-۳۰ ۰۵۴-۳۳۴۴۳۹۰۰	زاهدان، خیابان مصطفی خمینی، بعد از تقاطع فرهاد، جنب مدرسه ۱۴ خرداد	شرکت هامون آزماي شرق	۱

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲	خاک آزمای تفتان	زاهدان، زیباشهر، خیابان البرز، البرز ۸	۰۵۴ - ۳۳۲۸۴۰۰۵ ۰۵۴ - ۳۳۲۸۴۰۰۵	<u>۱۴۰۴/۰۳/۰۳</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> دما، نترات، نیتريت، کلريد، شوري، سدیم، پتاسیم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سولفات، سولفید pH , EC , TDS , TSS</p> <p><b>بخش فیزیکی شیمی خاک:</b> درصد رطوبت، درصد اشباع، مواد آلی، بافت خاک، کلراید، بیکربنات، سولفات، منیزیم، سدیم، کلسیم، پتاسیم، چگالی ذرات، افت حرارتی pH , TNV , EC</p> <p><b>بخش هوا و صدای محیط:</b> PM<sub>۱۰</sub> , PM<sub>۲.۵</sub> , Leq(۳۰min)</p> <p><b>بخش هوا - منابع ثابت:</b> ذرات خروجی دودکش O<sub>۲</sub> , CO , CO<sub>۲</sub> , NO<sub>x</sub> (NO , NO<sub>۲</sub>) , SO<sub>۲</sub> , H<sub>۲</sub>S</p> <p><b>بخش بیولوژی:</b> صحة گذاری دستگاههای بی خطر ساز : شاخص بیولوژیکی (باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استناروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (کلاس ۵ یا ۶، بویدیک)</p>
۳	خاک آزمای دلنا	زاهدان، خیابان جانبازان ۱۱، خیابان شهریار، سمت چپ، کد پستی ۹۸۱۶۸۳۸۴۱۱	۰۵۴ - ۳۳۴۴۸۱۸۶	<u>۱۴۰۲/۰۴/۰۷</u>	<p><b>بخش شیمی:</b> کلراید، کلسیم، منیزیم، سولفات pH</p> <p><b>بخش فیزیکی شیمی خاک:</b> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، کلراید، بیکربنات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم pH , EC , TNV</p> <p><b>بخش فلزات سنگین:</b> (در نمونه های محلول و جامد) Pb , Cu , Mn , Fe , Zn , Cr , Co</p>

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
بخش شیمی: دما، نیترات، نیتريت، کلراید، فسفات، کلسیم، منیزیم، سولفات، آمونیاک BOD <sup>o</sup> , COD , pH, TDS , TSS , DO	<u>۱۴۰۴/۱۲/۱۷</u>	۰۵۴ - ۳۵۳۳۷۷۴۴ ۰۵۴ - ۳۵۳۳۵۰۰۴	چابهار، انتهای بلوار صیاد، کمربندی اسکله شهید بهشتی، ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی و علوم جوی چابهار	ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی و علوم جوی چابهار	۴
بخش شیمی: BOD <sup>o</sup> , COD , pH, TDS , EC , DO	<u>۱۴۰۳/۱۰/۱۹</u>	۰۵۴ - ۳۵۳۲۰۴۵۰ ۰۵۴ - ۳۵۳۲۰۵۳۷	چابهار، میدان شیلات، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دورچابهار	مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دورچابهار	۵

آزمایشگاه‌های معتمد استان مازندران

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	شماره
<p><b>پارامترهای شیمی:</b> دما، کدورت، فسفات، قلیائیت کل (کربنات‌ها و بیکربنات‌ها)، سختی کل، منیزیم، کلسیم، سولفات، سولفیت، رنگ، نترات، نیتريت، آمونیاک، دترجنت، کلراید، کلر آزاد، شوری، چربی و روغن، فلوراید، فنل، سیانید، سدیم، پتاسیم، سولفید</p> <p>DO, pH, COD, BOD<sup>۵</sup>, TSS, TDS, SS, EC</p> <p><b>پارامترهای بیولوژی:</b> توتال کلیرم و فکال کلیرم</p> <p><b>صحه گذاری دستگاهای بی خطر ساز:</b> صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استناروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)</p> <p><b>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</b> PM<sub>۱۰</sub>, PM<sub>۲.۵</sub>, Leq(۳۰min), Lmin, Lmax</p> <p><b>پارامترهای هوا - منابع ثابت (دودکش):</b> O<sub>۲</sub>, CO, NO<sub>x</sub> (NO<sub>۲</sub>, NO), SO<sub>۲</sub>, H<sub>۲</sub>S ذرات خروجی دودکش</p> <p><b>پارامترهای خاک:</b> درصد رطوبت، درصد اشباع، افت حرارتی، مواد آلی، چگالی ذرات، بافت خاک، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سولفات، کلراید، بیکربنات</p> <p>pH, TNV, EC</p>	<p><u>۱۴۰۳/۰۹/۰۷</u></p>	<p>۰۱۱-۴۴۲۴۳۴۲۰-۲۱ ۰۱۱-۴۴۲۳۲۲۸۹</p>	<p>آمل - خیابان هراز - آفتاب ۶۰ - پلاک ۴۰</p>	<p>شرکت پاک زیست البرز کاسپین پاک</p>	<p>۱</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲	شرکت آزمون سلامت البرز	ساری - میدان امام خمینی - روبروی شرکت برق منطقه ای مازندران - مجتمع اداری زمان- جنب موسسه مالی توسعه - کدپستی ۴۸۱۴۸-۳۸۹۵۳	۰۱۱-۳۳۳۷۵۰۱۴ ۰۱۱-۳۳۳۷۵۰۱۵	<u>۱۴۰۴/۱۰/۲۰</u>	<p><b>پارامترهای شیمی:</b> دما، کلراید، کدورت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، نیتريت، نیترات، سدیم، پتاسیم، فسفات، کلر آزاد، آمونیاک، فلوراید، سختی کل، کلسیم، منیزیم، شوری، سیانید، دترجنت، سولفید، رنگ، چربی و روغن، سولفات، سولفید pH, COD , BOD<sub>5</sub> , DO , TDS , TSS, SS, EC</p> <p><b>پارامترهای فلزات سنگین:</b> در نمونه های محلول Fe , Mn , Cr , Co , Pb , Cu , Zn , As , Ni , ,Hg ,Cd,V, Al</p> <p><b>پارامترهای بیولوژی:</b> توتال کلیرم و فکال کلیرم</p> <p><b>صحه گذاری دستگاههای بی خطر ساز:</b> صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استناروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بویدیک)</p>

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۳	زیست بوم هیرکان	مازندران- بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری بعد از سه راه علوم پایه - روبروی ذوالفقاری ۱۲	۰۱۱ - ۳۵۳۳۰۷۹۲	<u>۱۴۰۳/۰۲/۰۶</u>	<p><b>پارامترهای شیمی:</b> دما، سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلسیم، منیزیم، کدورت، کلراید، کلر آزاد، نیتريت، نترات، رنگ، سولفید، فسفات، آمونوم، سولفات، دترجنت، سولفیت، قلیائیت کل، چربی و روغن</p> <p>pH , EC , COD , BOD<sup>o</sup> , DO , TDS , TSS , SS</p> <p><b>پارامترهای بیولوژی:</b> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><b>صحه گذاری دستگاههای بی خطر ساز:</b> صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)</p> <p><b>پارامترهای خاک:</b> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، بافت خاک</p> <p>pH , EC</p> <p><b>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</b> PM<sub>۱۰</sub>, PM<sub>۲.۵</sub>, Leq(۳۰min), Lmin, Lmax</p> <p><b>پارامترهای هوا - منابع ثابت (دودکش):</b> دما، ذرات خروجی دودکش O<sub>۲</sub>, CO, NO<sub>x</sub> (NO<sub>۲</sub>, NO), SO<sub>۲</sub></p>

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
<p><b>پارامترهای شیمی:</b> دما، کلراید، سولفات، سختی کل، منیزیم، کلسیم، فسفات، دترجنت، قلیائیت کل، نیتريت، نترات، سولفيد pH , EC, TSS, COD, DO</p> <p><b>پارامترهای بیولوژی:</b> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم صحه گذاری دستگاههای بی خطر ساز : شاخص بیولوژیکی ( باسیلوس سویتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس)، شاخص شیمیایی (کلاس ۵ یا ۶، بویدیک)</p> <p><b>پارامترهای فلزات سنگین:</b> در نمونه های جامد Pb, Cd, Fe, Cu در نمونه های محلول Pb, Cd, As</p>	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰۱۱-۳۳۷۰۰۷۰۶ ۰۹۲۱۷۸۶۴۲۰۰	ساری - کمربندی غربی - کوی اصحاب - روبروی پست بانک سپه	سیمپا پرتو ویستا زیست (رای آزما)	۴
<p><b>پارامترهای شیمی:</b> دما، فسفات، نیتريت، نترات pH , EC</p> <p><b>پارامترهای فلزات سنگین:</b> در نمونه های محلول Fe, Cd, Pb, As در نمونه های جامد Fe, Cd, Pb, As</p> <p><b>پارامترهای خاک:</b> درصد اشباع pH , EC</p>	۱۴۰۳/۶/۲۲	۰۱۱-۵۲۳۳۵۶۹۴ ۰۹۱۲۳۰۶۴۶۰۸	نوشهر - خیابان ستارخان شمالی - ساختمان پزشکان امیر - طبقه ۶ - واحد ۱۷	پایش کشاورز دهنو	۵

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۶	پژوهشکده اکولوژی دریای خزر	ساری- فرح آباد- پژوهشکده اکولوژی دریای خزر	۰۱۱-۳۳۴۶۲۴۹۹ ۰۱۱-۳۳۴۶۲۴۹۵	<u>۱۴۰۳/۶/۲۶</u>	<p><u>پارامترهای شیمی:</u> دما، سختی کل، نیترات، نیتريت، کدورت، منیزیم، کلسیم</p> <p><u>پارامترهای بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم</p> <p><u>پارامترهای فلزات سنگین:</u> در نمونه های محلول در نمونه های جامد</p> <p>pH , EC, TDS  Cu, Cd, Pb Cd</p>
۷	دانشکده مهندسی شیمی و مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران	بهشهر- کیلومتر ۳ جاده میانکاله- دانشگاه علم و فناوری مازندران- کدپستی ۴۸۵۱۸-۷۸۱۹۵	۰۱۱-۳۴۵۵۲۰۰۴	<u>۱۴۰۳/۰۳/۳۱</u>	<p><u>پارامترهای شیمی:</u> دما، سختی کل، کلر آزاد، کلراید، نیترات، سولفات، سولفیت</p> <p>pH , EC, COD , TDS , TSS, BOD<sup>۵</sup> , DO</p>
۸	پایش صنعت شمیم	ساری- خیابان مازیار- مازیار ۲- ساختمان رادمهر- طبقه ۴- واحد ۱۰	۰۱۱-۴۴۴۳۰۰۰۳	<u>۱۴۰۳/۰۶/۱۵</u>	<p><u>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</u> PM<sup>۱۰</sup>, PM<sup>۲.۵</sup>, Leq(۳۰min), Lmin, Lmax</p> <p><u>پارامترهای هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش</p> <p>O<sub>۲</sub>, CO, NO<sub>x</sub> (NO<sub>۲</sub>, NO), SO<sub>۲</sub></p>
۹	سلامت صنعت اسپادانا	ساری- خیابان خیام- ساختمان خیام- طبقه اول- واحد ۱۰۶	۰۹۱۱۱۱۰۲۶۲۲	<u>۱۴۰۳/۷/۱۳</u>	<p><u>پارامترهای هوا و صدای محیطی:</u> Leq(۳۰min), Lmin, Lmax, PM<sup>۱۰</sup>, PM<sup>۲.۵</sup></p> <p><u>پارامترهای هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> دما، ذرات خروجی دودکش</p> <p>O<sub>۲</sub>, CO, NO<sub>x</sub> (NO<sub>۲</sub>, NO), SO<sub>۲</sub></p>



ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۰	سلامت آزمایش بارمان ایرانیان	ساری - کیلومتر ۷ جاده فرح آباد (دریا) - دانشگاه پیام نور ساختمان مرکز رشد - طبقه ۲ - واحد ۳۳	۰۱۱-۳۴۴۸۴۸۱۵ ۰۹۱۱۴۳۹۷۳۷۸	<u>۱۴۰۳/۰۵/۰۷</u>	<p><b>پارامترهای شیمی:</b> نیتрат، نیتريت، آمونیاك، سدیم، پتاسیم، كلر آزاد، سختی كل، كلسیم، منیزیم، قلیائیت كل (كربناتهاو بی كربناتها)، سولفات، دترجنت، كلراید، سیانید، سولفیت، دما، چربی و روغن، رنگ TSS , pH , BOD<sub>5</sub> , EC , COD , TDS</p> <p><b>پارامترهای فلزات سنگین:</b> در نمونه های محلول و جامد Cu , Zn , Fe , Hg , Ni , Mn , Cd , Al , As , Pb</p> <p><b>پارامترهای خاک:</b> درصد رطوبت، درصد اشباع، افت حرارتی، چگالی ذرات، بافت خاک، سدیم، پتاسیم، كلسیم، منیزیم، سولفات، كلراید، بیکربنات pH , EC,</p>
۱۱	ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی و علوم جوی مازندران	نوشهر - کیلومتر ۵ جاده نورد، خیرود - مرکز اقیانوس شناسی	۰۱۱-۵۲۰۵۴۰۶۷ ۰۱۱-۵۲۰۵۲۳۳۴	<u>۱۴۰۳/۰۴/۲۲</u>	<p><b>پارامترهای شیمی:</b> نیترات، نیتريت، آمونیاك، قلیائیت كل (كربناتهاو بی كربناتها)، كلراید، شوری، فسفات، دما TSS , pH , EC , COD , TDS , DO</p>